

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+250

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	BANJARANYAR (PARAKANSINJANG) - PASIRAMA/			7