

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



26 Okt 2024 14.42.56
7,342383S 109,093383E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+600

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



26 Okt 2024 14.43.20
7,341782S 109,092777E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+700

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



26 Okt 2024 14.43.48
7,341162S 109,091683E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+800

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



26 Okt 2024 14.44.18
7,341075S 109,091482E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+855

LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI				
 26 Okt 2024 14.44.48 7,340723S 109,090988E Kabupaten Banyumas #NO RUAS 283 #Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+900 LOKASI : STA 1+900 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal  26 Okt 2024 14.45.07 7,340242S 109,090257E Kabupaten Banyumas #NO RUAS 283 #Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+000 LOKASI : STA 2+000 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3,5 M CATATAN : Aspal				
NO. RUAS 283	NAMA RUAS PEKUNCEN - WINDUAJI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI				
 26 Okt 2024 14.45.31 7,339765S 109,089552E Kabupaten Banyumas #NO RUAS 283 #Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+100 LOKASI : STA 2+100 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3,5 M CATATAN : Aspal  26 Okt 2024 14.45.54 7,339300S 109,088803E Kabupaten Banyumas #NO RUAS 283 #Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+200 LOKASI : STA 2+200 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3,5 M CATATAN : Aspal				
NO. RUAS 283	NAMA RUAS PEKUNCEN - WINDUAJI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



26 Okt 2024 14:47:52
7,337068S 109,085412E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+700

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



26 Okt 2024 14:48:11
7,336847S 109,084543E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+800

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



26 Okt 2024 14:48:41
7,336330S 109,083573E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+900

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



26 Okt 2024 14:49:05
7,335803S 109,082603E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 283
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+000

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI				
				
LOKASI : STA 3+100		LOKASI : STA 3+200		
KONDISI PERKERASAN : Baik		KONDISI PERKERASAN : Baik		
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M		LEBAR PERKERASAN : 3,5 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 283	NAMA RUAS PEKUNCEN - WINDUAJI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI				
				
LOKASI : STA 3+300		LOKASI : STA 3+400		
KONDISI PERKERASAN : Baik		KONDISI PERKERASAN : Baik		
LEBAR PERKERASAN : 4 M		LEBAR PERKERASAN : 4 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 283	NAMA RUAS PEKUNCEN - WINDUAJI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	#REF!			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PEKUNCEN - WINDUAJI



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	PEKUNCEN - WINDUAJI			26