

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



|                    |                      |                        |                    |         |        |
|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------|--------|
| LOKASI :           | STA                  | 0+400                  | LOKASI :           | STA     | 0+500  |
| KONDISI PERKERASAN | :                    | Rusak Ringan           | KONDISI PERKERASAN | :       | Sedang |
| LEBAR PERKERASAN   | :                    | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M    |
| CATATAN            | :                    | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal  |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |        |
| 296                | PURWOJATI - JATISABA |                        |                    | 3       |        |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



|                    |                      |                        |                    |         |       |
|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                  | 0+600                  | LOKASI :           | STA     | 0+700 |
| KONDISI PERKERASAN | :                    | Sedang                 | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                    | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M   |
| CATATAN            | :                    | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 296                | PURWOJATI - JATISABA |                        |                    | 4       |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 12      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 13      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 14      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 15      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 16      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 17      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 18      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI :                   STA                   3+600

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                    :           4                   M

CATATAN                                :           Aspal

LOKASI :                   STA                   3+700

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                    :           4                   M

CATATAN                                :           Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 19      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI :                   STA                   3+800

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                    :           4                   M

CATATAN                                :           Aspal

LOKASI :                   STA                   3+900

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                    :           4                   M

CATATAN                                :           Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 20      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 20      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 21      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 22      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 23      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



|                    |     |             |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 4+800       | LOKASI :           | STA | 4+900 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Berat | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M         | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal       | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 24      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



|                    |     |       |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 5+000 | LOKASI :           | STA | 5+100 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 25      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 26      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 27      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 28      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 29      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



|                    |     |              |                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|--------------------|-----|--------------|
| LOKASI :           | STA | 6+000        | LOKASI :           | STA | 6+100        |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan | KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M          | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M          |
| CATATAN            | :   | Aspal        | CATATAN            | :   | Aspal        |

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 30      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



|                    |     |              |                    |     |             |
|--------------------|-----|--------------|--------------------|-----|-------------|
| LOKASI :           | STA | 6+200        | LOKASI :           | STA | 6+300       |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan | KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Berat |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M          | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M         |
| CATATAN            | :   | Aspal        | CATATAN            | :   | Aspal       |

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 31      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 32      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 33      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 34      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 35      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 36      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 37      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 38      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 39      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 40      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 41      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 42      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 43      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - JATISABA



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+880

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 296      | PURWOJATI - JATISABA |                        |                | 44      |