

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+290

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI :	STA	0+300	LOKASI :	STA	0+400
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI :	STA	0+500	LOKASI :	STA	0+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR




LOKASI :	STA	0+700	LOKASI :	STA	0+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR



LOKASI :	STA	0+880	LOKASI :	STA	0+880
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
305	KARANGTALUN KIDUL - KARANGTALUN LOR			6