

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Klapasawit - Karangtalun Lor



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Klapasawit - Karangtalun Lor



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR



LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			5