

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+385

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA	2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI :	STA	2+100	LOKASI :	STA	2+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI :	STA	3+900	LOKASI :	STA	4+000
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG




LOKASI :	STA	4+100	LOKASI :	STA	4+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH - JINGKANG



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
312	JL. KALIPUTIH - JINGKANG			23