

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 315      | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 315      | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                | 2       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



|                    |                         |                        |                    |         |       |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                     | 0+400                  | LOKASI :           | STA     | 0+500 |
| KONDISI PERKERASAN | :                       | Sedang                 | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                       | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M   |
| CATATAN            | :                       | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 315                | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                    | 3       |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG




|                    |                         |                        |                    |         |       |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                     | 0+600                  | LOKASI :           | STA     | 0+700 |
| KONDISI PERKERASAN | :                       | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                       | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M   |
| CATATAN            | :                       | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 315                | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                    | 4       |       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 315      | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 315      | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                | 6       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 315      | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 315      | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                | 8       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 315      | KEMAWI - CURUG GEMAWANG |                        |                | 9       |