

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	JL. KEJAWAR - KARANGPUCUNG			9