


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
349	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN			10	