

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.H. AGUS SALIM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
351	JL. K.H. AGUS SALIM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.H. AGUS SALIM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
351	JL. K.H. AGUS SALIM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.H. AGUS SALIM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
351	JL. K.H. AGUS SALIM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.H. AGUS SALIM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
351	JL. K.H. AGUS SALIM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.H. AGUS SALIM



LOKASI : STA 0+710

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
351	JL. K.H. AGUS SALIM			5