

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
399	JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO



LOKASI :	STA	0+140			
KONDISI PERKERASAN	:	Baik			
LEBAR PERKERASAN	:	8 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
399	JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO			2	