

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+145

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI :	STA	2+300	LOKASI :	STA	2+400
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI :	STA	2+500	LOKASI :	STA	2+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+660

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			20