

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BRIGJEND. KATAMSO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	JL. BRIGJEND. KATAMSO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BRIGJEND. KATAMSO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	JL. BRIGJEND. KATAMSO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BRIGJEND. KATAMSO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+490

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	JL. BRIGJEND. KATAMSO			3