## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN**

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN | | | 1 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN**

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN | | | 2 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN**

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 46 | JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN | | | 1 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN**

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 46 | JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN | | | 2 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN**

LOKASI : **S'Ik 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'Ik 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN | | | 1 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN**

LOKASI : **S'Ik 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'Ik 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | JL. PASINGGARGAN - BINWAGUN | | | 2 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 1+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 1 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 2 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 3 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 4 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 5 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 6 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 7 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 8 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 9 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 10 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 11 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 12 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 13 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 14 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 15 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 16 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PASINGGAHAN - BINANGUN**

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+375

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 40 | JL. PASINGGAHAN - BINANGUN | | | 17 |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JL. PRBNGCUMRCAN - BRANGSON**

LOKASI : **STA : A+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA :**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU CABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|---|---|---|---|---|
| 46 | JL. PRBNGCUMRCAN - BRANGSON | | | 20 |