


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| 474      | JL. GUNUNG MURIA |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| 474      | JL. GUNUNG MURIA |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| 474      | JL. GUNUNG MURIA |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| 474      | JL. GUNUNG MURIA |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

|          |                  |                        |                |         |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 474      | JL. GUNUNG MURIA |                        |                | 5       |