

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KALISUBE



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
48	JL. PEKUNDEN - KALISUBE			8