

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+830

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
490	JL. RAWALO - TAMBAKNEGARA			10