

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG




LOKASI : STA 1+330

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			8