

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			18