

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE)



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
567	JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE)			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE)



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
567	JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE)			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
567	JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
567	JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
567	JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
567	JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE



LOKASI : **STA 1+180**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
567	JL. PREMBUN - BTS. KEBUMEN (DS. ROWOKELE			7