

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah	DPU KABUPATEN BANYUMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah	DPU KABUPATEN BANYUMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Dawuhan Wetan - Dawuhan Kulon			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+400

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+615

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+180

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah	DPU KABUPATEN BANYUMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah	DPU KABUPATEN BANYUMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Panembangan - Gununglurah




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
593	Jl.Panembangan - Gununglurah			15