

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : **STA 2+780**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			15