

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+230

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI :	STA	1+500	LOKASI :	STA	1+600
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA	1+800
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+860

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
663	SOMAGEDE - KARANGSALAM			16