

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+240

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang



LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KALISALAK - LAMPEGAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+470

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
668	JL. KALISALAK - LAMPEGAN			23