

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSARI)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
670	GEBANGSARI - BTS. KEBUMEN (DS. DEMANGSA			11