

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



25 Oktober 2024 08.58.54 WIB
7°36'50"S 109°22'17"E
Kecamatan Sumpiuh
#NO.RUAS 672 #STA 1+500
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



25 Oktober 2024 08.59.52 WIB
7°36'50"S 109°22'20"E
Kecamatan Sumpiuh
#NO.RUAS 672 #STA 1+600
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



25 Oktober 2024 09.00.54 WIB
7°36'51"S 109°22'23"E
Kecamatan Sumpiuh
#NO.RUAS 672 #STA 1+700
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



25 Oktober 2024 09.01.40 WIB
7°36'51"S 109°22'26"E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 672 #STA 1+800
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI :	STA	3+500	LOKASI :	STA	3+600
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH	DPU KABUPATEN BANYUMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI :	STA	3+700	LOKASI :	STA	3+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH	DPU KABUPATEN BANYUMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI :	STA	3+900	LOKASI :	STA	4+000
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI :	STA	4+100	LOKASI :	STA	4+200
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+560 Real

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 4+440

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			24