

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	4+400	LOKASI :	STA	4+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	4+600	LOKASI :	STA	4+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	5+200	LOKASI :	STA	5+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	5+400	LOKASI :	STA	5+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	6+800	LOKASI :	STA	6+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI :	STA	7+000	LOKASI :	STA	7+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			36