

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Gununglurah			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Gununglurah			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Gununglurah			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



28 Okt 2024 14.03.54
7,384783S 109,128100E
Kecamatan Cilongok
#No.Ruas 75 #STA 1+200
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



28 Okt 2024 14.05.21
7,384682S 109,129075E
Kecamatan Cilongok
#No.Ruas 75 #STA 1+300
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Dawuhan Wetan - Dawuhan Kulon			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



28 Okt 2024 14.06.38
7,384618S 109,129917E
Kecamatan Cilongok
#No.Ruas 75 #STA 1+400
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



28 Okt 2024 14.07.26
7,384510S 109,130792E
Kecamatan Cilongok
#No.Ruas 75 #STA 1+500
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 2+800

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 3+000

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+430

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			27