

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - TUMIYANG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+470

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	KARANGTENGAH - TUMIYANG			13