

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol-Sudimara(Masjid Pageraji)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Dawuhan Wetan - Dawuhan Kulon			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
81	Jl.Pejogol - Sudimara (Masjid Pageraji)			12