

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA




LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA		DPU KABUPATEN BANYUMAS		13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA		DPU KABUPATEN BANYUMAS		14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI :	STA	4+400	LOKASI :	STA	4+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI :	STA	4+600	LOKASI :	STA	4+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI :	STA	6+400	LOKASI :	STA	6+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA




LOKASI :	STA	6+600	LOKASI :	STA	6+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - JATIBASA



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	JL. SAWANGAN - JATIBASA			35