

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
89	JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
89	JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
89	JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
89	JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI			6