

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)		DPU KABUPATEN BANYUMAS		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto		DPU KABUPATEN BANYUMAS		7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+980

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+330

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 2+400

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			12